

**kit cuelga-Tornillo-Cable**



introducir el cable en el Carril-Guía-Plus



El cable a de quedar a nivel del agujero de salida. Apretar al máximo



Introducir en la guía



Introducir el gancho en el porta-ganchos



Pasar el cable/varilla por el porta-ganchos



Posicionar y Apretar



Poner una gotita de super-glue(suministrado por mas de 50 colgadores) en la punta del cable para que no se deshile



Introducir el colgador por el extremo de la guía